DX-04

Network Type : LV

Adaptadores de comprobación

Utilización:

- 2 adaptadores a fijar en detectores de tensión **MS-917-PG**, **MS-918-PG**, **MS-920-PG** para enchufes Ø 4 mm.
- Permite comprobar bornes de rail tipo WAGO.

Referencia	Peso (kg)
DX-04	0,0025

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32