

2 adaptateurs de test

Utilisation:

- 2 adaptateurs à fixer sur les détecteurs de tension MS-917-PG, MS-918-PG, MS-920-PG pour atteindre les fiches de test Ø 4 mm.
- Permet de tester les bornes sur rail type WAGO.







Référenc

DX-04

Dernière modification: 07/21/2025