

2 adaptateurs de test

Utilisation :

- 2 adaptateurs à fixer sur les détecteurs de tension **MS-917-PG**, **MS-918-PG**, **MS-920-PG** pour atteindre les fiches de test Ø 4 mm.
- Permet de tester les bornes sur rail type WAGO.

Domaine d'application : BT



Référence

DX-04