

DX-06...

Kit de comprobación Pointest™

Utilización:

- Set de multímetros y dispositivos de medición.

Composición:

DX-06001:

- 2 puntas de prueba negra y roja.
- 2 cables acodados/rectos en negro y rojo 1,2m.
- 2 pinzas cocodrilo negra y roja.

DX-06002 :

- 2 puntas de prueba negra y roja.
- 2 cables acodados/rectos en negro y rojo 1,2m.
- 2 pinzas cocodrilo negra y roja.
- 1 pinza cocodrilo sobre flexible roja.

DX-06003 :

- 2 puntas de prueba negra y roja.
- 2 cables acodados/rectos en negro y rojo 1,2m.
- 2 pinzas cocodrilo negra y roja.
- 1 pinza cocodrilo sobre flexible roja.
- 2 cables de reanudación negro y rojo.
- 1 fusible HPC, calibre 1 A.
-

DX-02015 :

- 2 puntas de prueba rojas.
- 1 cable recto rojo de 1,2 m.
- 1 fusible HPC, calibre 1 A.
- 1 estuche de almacenamiento.



Referencia	Peso (kg)
DX-06003	0,4